



192289, Санкт-Петербург, пр. 9 января, д.57

факс.:(812) 677-92-27

E-mail: info@konveersnab-spb.ru

<http://www.konveersnab-spb.ru>

Вспомогательные работы и условия. Обязанности Заказчика.

1. Предоставить деревянный или подобный щит, выдерживающий нагрузку 200 кг, размеры не менее 2000 мм. х 2500 мм.
2. Выполнить перевозку рабочих Подрядчика, материалов, инструмент до объекта в случае его удаленности.
3. Выполнить вспомогательные работы:
4. Подвести электропитание к месту склейки конвейерной ленты 220 В 2 кВт.
5. При атмосферных осадках установить укрытие.
6. Подготовить свободный доступ к конвейеру в месте проведения работ (Зм.п. трассы конвейера)
7. При температуре окружающей среды менее 12 град. установить тепловые пушки, обеспечивающие температуру 12-24 град.
8. Обеспечить хорошее освещение.
9. Произвести демонтаж роликоопор в месте склейки конвейерной ленты.
10. Установить деревянный щит для вулканизации на став конвейера в месте склейки ленты.
11. Выгнать стык к месту стыковки (ремонта) конвейерной ленты.
12. Ослабить конвейерную ленту и закрепить склеиваемые концы конвейерной ленты (при наложении друг на друга концов конвейерной ленты, нахлест должен быть не менее 2000 мм).