


РЕМОНТ БОКОВОГО ПОРЕЗА КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ.



1. Вырезать сектор полосы **КВМ**, достаточной для ремонта.



2. Разметить сектор ремонта, надрезать резиновую обкладку ленты полосками, снять резину.



3. Приложить пластину, просверлить отверстия в ленте, вставить винты с шайбами, наживить гайки.



4. Закрутить и дожать винты.

5. При необходимости
установить доп. винт.