


## РЕМОНТ ПРОДОЛЬНОГО ПОРЕЗА КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ.



1. Вырезать полосу **КВМ** по размеру пореза. Надрезать полоски резины на обкладке ленты. Снять полоски резины.



1. Установить полосу **КВМ**. Просверлить отверстия через полосу. Установить винты с шайбами. Наживить гайки.



2. Закрутить винты. Срезать выступающие концы винтов.

Примечание: при проведении ремонтных работ возможна установка как верхней части полосы **КВМ**, так и её двусторонняя установка /аналогично стыковке/.

*На стыковочную полосу КВМ подана заявка в Патентное Бюро.*